

Управление
федеральной почтовой связи
Нижегородской области -
филиал ФГУП «Почта России»

УТВЕРЖДАЮ
Директор макрорегиона

№ 6.9.10.3-10/18
«30» 09 2019 г.



Е.Е. Зайцева
Ф.И.О.

20 19 г.

АКТ
технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная приказом 13 августа 2019 г. №15-ра

произвела осмотр Автомобилия ГАЗ 3102
автомобилия, прицепа, полуприцепа марка модель
инвентарный номер 04103601001175 Гос. номер Е 224 РН 52
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 52 КС № 454732
Идентификационный номер (VIN) отсутствует
№ двигателя 40620Д*53002775 № шасси(рамы) отсутствует
№ кузова (кабины) 31020050144439
Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,01 руб.,
сумма амортизации - 0,01 руб.,
остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	1990
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Нижегородской области - филиале ФГУП «Почта России»	1990
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	964191
4. Установленный во ФГУП «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	84
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	17.02.2005
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	514004

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годеи для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	нет	нет	Износ цилиндропоршневой группы, ГРМ, КШМ, повышенный расход масла.
2	Коробка переключения передач	нет	нет	Износ зубьев шестерен, подшипников, течь масла через сальниковые уплотнения, шумы при движении.

3	Передняя подвеска	нет	нет	Течь амортизаторов, износ посадочных мест подшипников ступиц, закусывание при поворотах рулевого колеса.
4	Задний мост	нет	нет	Износ посадочных мест подшипников ступиц и хвостовика редуктора, обрыв кронштейна крепления под поперечную штангу, разрушение посадочных мест под пружины, течь амортизаторов
5	Рулевой механизм	нет	нет	Износ рулевого механизма, продольное и поперечное биение вала рулевой колонки, разрушено место крепления кронштейна рулевой колонки.
6	Кузов	нет	нет	Сквозная коррозия порогов, пола, арок задних колес, дверей, крыльев, капота, сломано крепление водительского сиденья

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
Двигатель	402*58818*94	17.02.2005	17.02.2005	40620Д*53002775	450187
Кузов	0001659	17.02.2005	17.02.2005	31020050144439	450187

Комплектность

Автошины Кама-505 (шип) 195/65-R15 :(4 шт.) пробег- 44136 км,
Аккумуляторная батарея 6СТ-66 2013 года выпуска,

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ГАЗ-3102 гос. номер Е224РН52 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора
по имущественным вопросам

(должность, подпись, фамилия)

О.В. Седова

Члены комиссии:

Руководитель СУТ

(должность, подпись, фамилия)

С.В. Назаров

Руководитель ОЭ и ИБ

(должность, подпись, фамилия)

А.В. Шкилев

Руководитель ОТО

(должность, подпись, фамилия)

А.Ю. Литвиненко

Ведущий бухгалтер

(должность, подпись, фамилия)

О.Г. Ломтева